

История ремонта

Данные автомобиля ElsaWin - 2011-11-22 12:12:40 (+4) -

VIN:	WAUZZZ4F56N113256	Следующий техосмотр:	2010-12
Постановка на учёт:	2005-12-14	Моде 4F50AC	Следующий контроль ОГ: 2010-12

История ElsaWin - 2011-11-22 12:12:40 (+4) -

☐ 1	Счёт	Дата приемки: 2010-03-22	Пробег: 229491	Заказ №: 47523	Счёт №: 55166					
	Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет			
	1	99999999	FAHRZEUG VERBRINGUNG				0			
	2	01500000	GFF/Guided functions .				0			
	3	10831900	Cover removed+reinstalled				0			
	4	10821900	Noise damping pan removed+reinstall				0			
	5	21300199	TURBOLADER GEPRÜFT, UNTERDRUCK-				0			
	6	99999999	REGLERGESTÄNGE GESCHMIERT UND				0			
☐ 2	Счёт	Дата приемки: 2009-12-23	Пробег: 226841	Заказ №: 46769	Счёт №: 53899	Примеч. Техническое обслуживание				
	Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет			
	1	00003000	FAHRZEUGWÄSCHE -KOSTENLOS-				0			
	2	19010100	Cooling system checked				0			
	3	19401900	Expansion tank removed+reinstalled				0			
	4	21411999	DRUCKROHR AM TURBO A+E + ERSETZT				0			
	5	01090003	Longlife service & oil change .	X			1			
	6	20341950	Diesel fuel filter removed+reinstal				2			
	7	85182050	Dust and pollen filter rem+reins				3			
	8	44052000	Wheels removed+reinstalled				4			
	9	46362050	Brake pads, front removed+reinstall				4			
	Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет	
	1	4F0121403N	Container	1.00	V	A	04		0	
	2	4F0145738R	Hose	1.00	V	A	08		0	
	3	8D0012619A	Tyre seal.	1.00	V	A	6		0	
	4	071115562C	Filterelem	1.00	V	A	1		1	
	5	N 90813202	Bolt	1.00	V	A	1		1	
	6	OEL7	ARALST5W30	3.80	F	B	0		1	
	7	FZB 0101000	SCHEIBENR	1.00	F	Z	0		1	
	8	8E0127435A	Fuel filt	1.00	V	A	1		2	
	9	4F0898438B	Dust filt.	1.00	V	A	1		3	
	10	8E0698151K	Brk lining	1.00	V	A	2		4	
	11	FZB 130	BREMSREIN	1.00	F	Z	0		4	
	12	FZB 175	BREMSPAST	1.00	F	Z	0		4	
☐ 3	Счёт	Дата приемки: 2009-09-14	Пробег: 214236	Заказ №: 45748	Счёт №: 52075					
	Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет			
	1	01500000	GFF/Guided functions .				0			
	2	27068950	Battery loaded				0			
	3	10821900	Noise damping pan removed+reinstall				0			
	4	21410199	LADELUFTSTRECKE GEPRÜFT				0			
	5	26391910	EGR valve removed+reinstalled				0			

????? ?? ?????????? ??????????

№	позиция	обслуживание		
1	01090003	Longlife service & oil change .	X	0
2	92411950	RWW wiper arm removed+reinstalled		0
3	92272050	Wiper blade removed+reinstalled		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0
5	85181900	Dust and pollen filter rem+reins		0
6	20341950	Diesel fuel filter removed+reinstal		0

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	071115562A	Filterelem	1.00	A		01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	A		01		0
3	S 031000	ARAL LONGLIFE 3	3.80			15		0
4	B 000750M3	Brakefluid	1.00	A		02		0
5	G 012A8FA1999	KÜHLFLÜSSIGKEIT	0.30	A		02		0
6	4F0898438A	Dust filt.	1.00	A		01		0
7	G 052164A2999	SCHEIBENREINIGER	1.00	A		04		0
8	8E0127435A	Fuel filt	1.00	A		01		0
9	4F1955425E	Wip. blade	2.00	A		03		0
10	4F9955425	Wiperblade	1.00	A		03		0

9 **Рекламация** **Дата приемки:** 2008-02-20 **Пробег:** 148893 **Заказ №:** 1852148 **ID рекламации:** 11629864

Заявленная клиентом неисправность: Zischgeräusche aus dem Motorraum

Кодирование рекламации клиента: 0107020503 Двигатель > Негерметичность > Система охлаждения двигателя > На трубопроводах > в моторном отсеке спереди вблизи радиатора

Критерии:

Диагностика на дилерском предприятии: AGR-Kühler gerissen. Wurde ersetzt.

Кодирование неисправности дилером: 0207051003 Топливный бак, система выпуска > Рециркуляция ОГ, система катализаторов > Радиатор системы рециркуляции ОГ > Повышенный износ/повышенный расход/повреждение > разрушение кронштейна

Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности: 03G131512AL

10 **Счёт** **Дата приемки:** 2008-02-20 **Пробег:** 128893 **Заказ №:** 1852148 **Счёт №:** 144741 **Примеч.** Гарант./Послегар.поддержка

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	03G131512AL	KUEHLER	1.00	A		03	J	0

11 **Счёт** **Дата приемки:** 2008-02-20 **Пробег:** 128893 **Заказ №:** 1852148 **Счёт №:** 141902

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	26431939	EGR cooler removed+reinstalled				0
2	21431939	Charge air cooler removed+reinstall				0

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	03G131512AL	KUEHLER	1.00	A		03		0
2	069131547D	Seal	1.00	A		05		0
3	038131547A	Seal	1.00	A		05		0
4	N 90894601	Nut	2.00	A		01		0

????? ?? ???? ????? ???? ?????

5	G 012A8FA1999	KÜHLFLÜSSIGKEIT	0.50	A	02	0
6	N 10124408	Bolt	4.00	A	01	0
7	4F0145805AA	Cooler	1.00	A	03	0
8	4F0145709G	Hose	1.00	A	05	0

13 Счёт Дата приемки: 2008-02-20 Пробег: 128893 Заказ №: 1852148 Счёт №: 142952

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	26431939	EGR cooler removed+reinstalled				0
2	21431939	Charge air cooler removed+reinstall				0

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	03G131512AL	KUEHLER	1.00	A		03	J	0
2	069131547D	Seal	1.00	A		05		0
3	038131547A	Seal	1.00	A		05		0
4	N 90894601	Nut	2.00	A		01		0
5	G 012A8FA1999	KÜHLFLÜSSIGKEIT	0.50	A		02		0
6	N 10124408	Bolt	4.00	A		01		0
7	4F0145805AA	Cooler	1.00	A		03		0
8	4F0145709G	Hose	1.00	A		05		0

14 Счёт Дата приемки: 2007-08-07 Пробег: 121245 Заказ №: 1755628 Счёт №: 146846 Примеч. Техническое обслуживание

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	01030009	Inspection & oil change .	X			0
2	15241989	Toothed belt removed+reinstalled				0
3	15271989	Tensioning pulley removed+reinstall				0
4	50380900	Lock carrier loosened+fastened				0

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	S 031000	ARAL LONGLIFE 3	3.80			15		0
2	071115562A	Filterelem	1.00	A		01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	A		01		0
4	G 052164A2999	SCHEIBENREINIGER	1.00	A		00		0
5	4F0819439A	Dust filt.	2.00	A		01		0
6	03G109119	Tooth belt	1.00	A		02		0
7	038109244J	Roller	1.00	A		02		0
8	N 01508315	Nut	1.00	A		01		0
9	03G109244	Roller	1.00	A		02		0
10	N 10699901	SCHRAUBE	1.00	A		01		0
11	03G109243	Roller	1.00	A		02		0
12	038109454A	Nut	1.00	A		01		0
13	N 10303607	Screw	4.00	A		01		0
14	G 012A8FA1999	KÜHLFLÜSSIGKEIT	0.50	A		02		0
15	4A0805121A	Dowel pin	2.00	A		01		0
16	4A0805121A	Dowel pin	2.00	A		01		0
17	N 01713113	Fuse	1.00	A		01		0

15 Рекламация Дата приемки: 2007-08-07 Пробег: 121245 Заказ №: 1755629 ID рекламации: 8973974

Заявленная клиентом неисправность: Klappergeräusche aus der Lüftdüse vorn links/FS.

Кодирование рекламации клиента: 0506060402 Отопление/вентиляция/климатическая устано ка > Шумы > Отопитель/климатическая установ а > Спереди слева > дребезжание

Критерии:

Диагностика на дилерском предприятии: Luftausströmer vorn links/FS verursacht sporadisch Klappergeräusche im Bereich der Lamellen und der Absperrklappe.

Кодирование неисправности дилером: 1407181098 Отопитель/климатическая установка > Отопит ль-распределение воздуха/вентиляция > Дефл ктор в передней панели левый > Повышенный и нос/повышенный расход/повреждение > Не закодировано в DISS

Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности: 4F1820901C fresh air outlet 1HA

16 **Рекламация** **Дата приемки:** 2007-08-07 **Пробег:** 121245 **Заказ №:** 1755629 **ID рекламации:** 8974217

Заявленная клиентом неисправность: Klappergeräusche aus der Schalttafel.

Кодирование рекламации клиента: 0406020304 Кузов/оборудование > Шумы > Салон > Середина > постукивание

Критерии:

Диагностика на дилерском предприятии: TPL abgearbeitet. Luftaustrittsgitter nachgearbeitet.

Кодирование неисправности дилером: 95 Repair according to TPL

Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности:

17 **Рекламация** **Дата приемки:** 2007-08-07 **Пробег:** 121245 **Заказ №:** 1755629 **ID рекламации:** 8975154

Заявленная клиентом неисправность: Wasser steht in der Tankklappe.

Кодирование рекламации клиента: 0401010398 Кузов/оборудование > Работа > Кузов - задняя асть > Крышка/лючок топливного бака > Не зак диrowано в DISS

Критерии:

Диагностика на дилерском предприятии: Wasserablauf des Tankeinfüllstutzen ohne Funktion. Wasserablaufschlauch lagerichtig verlegt.

Кодирование неисправности дилером: 0201021098 Топливный бак, система выпуска > Топливный бак > Патрубок заливной горловины > Повышенный износ/повышенный расход/повреждение > Не закодировано в DISS

Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности:

18 **Счёт** **Дата приемки:** 2007-08-07 **Пробег:** 121245 **Заказ №:** 1755629 **Счёт №:** 116672

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	23602599	AKTION 26D9 DURCHGEFÜHRT				0

19 **Счёт** **Дата приемки:** 2007-08-07 **Пробег:** 121245 **Заказ №:** 1755629 **Счёт №:** 116661

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
-----------	-----------------	--------------	--------------------------	-----	-------	-------

№	позиция	обслуживание						
1	21415599	AKTION 21B3 DURCHGEFÜHRT						
0								
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F0145738R	Hose	1.00	A		08		0
20	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:			
		2007-08-07	121245	1755629	116673			
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	21415599	AKTION 21B3 DURCHGEFÜHRT					0	
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F0145738R	Hose	1.00	A		08		0
21	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:	Примеч.		
		2007-08-07	121245	1755629	116460	Гарант./Послегар.поддержка		
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	21415599	AKTION 21B3 DURCHGEFÜHRT				J	0	
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F0145738R	Hose	1.00	A		08		0
22	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:			
		2007-08-07	121245	1755629	116674			
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	85551900	Air vent outer removed+reinstalled					0	
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F1820901C 1HA	Vent	1.00	A		08	J	0
23	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:	Примеч.		
		2007-08-07	121245	1755629	116459	Гарант./Послегар.поддержка		
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	85551900	Air vent outer removed+reinstalled					0	
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F1820901C 1HA	Vent	1.00	A		08	J	0
24	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:	Примеч.		
		2007-08-07	121245	1755629	116456	Гарант./Послегар.поддержка		
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	23602599	AKTION 26D9 DURCHGEFÜHRT				J	0	
25	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:	Примеч.		
		2007-08-07	121245	1755629	116457	Гарант./Послегар.поддержка		
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	85571900	Air vent. grille removed+reinstalle				J	0	
2	85574999	LÜFTUNGSGITTER NACHGEARBEITET					0	
26	Счёт	Дата приемки:	Пробег:	Заказ №:	Счёт №:	Примеч.		
		2007-08-07	121245	1755629	116458	Гарант./Послегар.поддержка		
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание		ЛКП	Код V	Пакет	
1	66761900	Rear wheel housing liner rem+reins					0	

????? ? ???? ?????? ??????????

2	55374199	WASSERABLAUF F.TANKEINFÜLLSTUTZEN I		J	0					
☐ 27	Счёт	Дата приемки: 2007-08-07	Пробег: 121245	Заказ №: 1755629	Счёт №: 116660					
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	85551900	Air vent outer removed+reinstalled						0		
Текущий №	Позиция детали	Наименование			Кол-во	Код произв.	VT	ГД	Код V	Пакет
1	4F1820901C 1HA	Vent			1.00	A		08		0
☐ 28	Счёт	Дата приемки: 2007-08-07	Пробег: 121245	Заказ №: 1755629	Счёт №: 116659					
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	66761900	Rear wheel housing liner rem+reins						0		
2	55374199	WASSERABL. F. TANKEINFÜLLST. INST						0		
☐ 29	Счёт	Дата приемки: 2007-08-07	Пробег: 121245	Заказ №: 1755629	Счёт №: 116658					
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	85571900	Air vent. grille removed+reinstalle						0		
2	85574999	LÜFTUNGSGITTER NACHGEARBEITET						0		
☐ 30	Счёт	Дата приемки: 2007-08-07	Пробег: 121245	Заказ №: 1755629	Счёт №: 116657					
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	23602599	AKTION 26D9 DURCHGEFÜHRT						0		
☐ 31	Счёт	Дата приемки: 2007-03-12	Пробег: 90729	Заказ №: 1752324	Счёт №: 142014	Примеч. Техническое обслуживание				
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	01090009	Longlife service & oil change .			X			0		
2	85182050	Dust and pollen filter rem+reins						0		
3	20341950	Diesel fuel filter removed+reinstal						0		
Текущий №	Позиция детали	Наименование			Кол-во	Код произв.	VT	ГД	Код V	Пакет
1	S 031000	ARAL LONGLIFE 3			3.80			15		0
2	N 90813202	Bolt			1.00	A		01		0
3	071115562A	Filterelem			1.00	A		01		0
4	8E0127401	Fuel filt			1.00	A		01		0
5	8E0127435A	Fuel filt			1.00	A		01		0
6	4F0819439A	Dust filt.			2.00	A		01		0
7	G 052164A2999	SCHEIBENREINIGER			1.00	A		06		0
8	ZUB 228	SCHELLE 8-16			2.00			14		0
9	4F0807682A 01C	Grille			1.00	A		08		0
☐ 32	Счёт	Дата приемки: 2007-03-12	Пробег: 90739	Заказ №: 1752325	Счёт №: 115731	Примеч. Гарант./Послегар.поддержка				
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	48142599	AKTION 48H6 DURCHGEFÜHRT					J	0		
☐ 33	Счёт	Дата приемки: 2006-09-29	Пробег: 60679	Заказ №: 1656724	Счёт №: 148337	Примеч. Техническое обслуживание				
Текущий №	Рабочая позиция	Наименование			Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет		
1	01090000	Longlife service & oil change .			X			0		

????? ?? ?????????? ??????????

2	57851999	BATERIE FFB GEWECHSELT						0
3	20341950	Diesel fuel filter removed+reinstal						0
Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	S 031000	ARAL LONGLIFE 3	3.80			15		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	A		01		0
3	071115562A	Filterelem	1.00	A		01		0
4	8E0127435A	Fuel filt	1.00	A		01		0
5	G 052164A2999	SCHEIBENREINIGER	1.00	A		06		0
6	N 10528301	Battery	1.00	A		01		0

☐ 34 **Счёт** **Дата приемки:** 2006-04-28 **Пробег:** 30817 **Заказ №:** 1653599 **Счёт №:** 143581 **Примеч.** Техническое обслуживание

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	01040002	Oil change service .	X			0
2	63291900	Front bumper cover removed+reinstal				0
3	66051950	Radiator grill removed+reinstalled				0

Текущий №	Позиция детали	Наименование	Кол-во	Код произв.	ВТ	ГД	Код V	Пакет
1	4F0853651 1QP	Rad.grille	1.00	A		03		0
2	4F0807285A 1QP	Trim	1.00	A		08		0
3	S 031000	ARAL LONGLIFE 3	3.80			15		0
4	N 90813201	Bolt	1.00	A		01		0
5	071115562A	Filterelem	1.00	A		01		0
6	4F0819439A	Dust filt.	2.00	A		01		0

☐ 35 **Рекламация** **Дата приемки:** 2006-04-27 **Пробег:** 31000 **Заказ №:** 1653614 **ID рекламации:** 4068740

Заявленная клиентом неисправность: Bowdenzug Innenbetätigung gerissen

Кодирование рекламации клиента: 0401160498 Кузов/оборудование > Работа > Центральный замок / дистанционное управление по радиоканалу > Лючок топливного бака > Не закодировано в DISS

Критерии:

Диагностика на дилерском предприятии: Zug Notentriegelung für Tankklappe ersetzt, gerissen

Кодирование неисправности дилером: 110598 Эл.обор. - коммуникации/безопасность/электр ника > Центральный замок > Не закодировано в DISS > >

Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности: 4F0862165B emergency release

☐ 36 **Счёт** **Дата приемки:** 2006-04-27 **Пробег:** 30807 **Заказ №:** 1653614 **Счёт №:** 114265 **Примеч.** Гарант./Послегар.поддержка

Текущий №	Рабочая позиция	Наименование	Техническое обслуживание	ЛКП	Код V	Пакет
1	55441910	Tank flap positioning motor rem+rei				0

☐ Позиции деталей